
Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1

- 57 Which instrument is used to measure armature winding resistance? | आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
- A Megger | मेगर
- **B** Multimeter | मल्टीमीटर
- C Series type Ohm meter । श्रेणी प्रकार ओहम मीटर
- D Kelvin bridge | केल्विन ब्रिज
- 58 Which instrument is used to test armature winding for short and open circuit? | "शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
- A Tong Tester | टोंग परीक्षक
- B Internal Growler | आंतरिक ग्राउलर
- C External Growler | बाहरी ग्राउलर
- D Digital multimeter | डिज़िटल मल्टीमीटर
- 59 What is the name of the speed control method of DC motor? | डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है?



- A Field diverter method | फील्ड डायवर्टर विधि
- B Field tapping method | फील्ड टेपिंग विधि
- C Voltage control method | वोल्टेज नियंत्रण विधि
- D Armature diverter method | आर्मेचर डायवर्टर विधि
- **60** Which winding wire is used for DC field coil? | डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है?
- A Super enamelled copper wire | सुपर इनेमल्ड तांबे के तार
- B Single silk covered copper wire | सिंगल सिल्क

कवर्ड कॉपर वायर

- C Double silk covered copper wire | डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर
- **D** PVC covered copper winding wire | PVC कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर
- 61 Which formula is used to calculate the speed of DC motor? | "डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है?

A
$$N = \frac{E_I}{\omega}$$


$$\mathbf{B} \quad N = \frac{\varphi}{E_h}$$

$$\mathbf{C} \qquad N = \frac{E_b \cdot \varphi}{120}$$

$$\mathbf{D} \qquad N = \frac{E_b \cdot \varphi}{60}$$

- 62 How many parallel paths in duplex lap winding in the armature of 4 pole D.C Motor? | 4 पोल D.C मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं?
- **A** 2
- В
- **C** 6
- **D** 8
- 63 Which rule determines the direction of rotation of armature in D.C motor? | D.C मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है?
- A Right hand grip rule | दाहिना हाथ पकड़ नियम
- B Right hand palm rule | दाहिने हाथ की हथेली का नियम
- C Fleming's left hand rule | फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम
- D Fleming's right hand rule | फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम
- **64** What is the name of D.C motor? | D.C मोटर का क्या नाम है?

Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1



A D.C shunt motor | D.C शंट मोटर

B D.C series motor | D.C श्रेणी मोटर

C D.C differential compound motor | D.C अवकलन यौगिक मोटर

D D.C cumulative compound motor | D.C संचयी यौगिक मोटर

65 Which rule determines the direction of current in D.C motor? | डी सी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है?

A Right hand grip rule | दाहिना हाथ पकड़ नियम

B Right hand palm rule | दाहिने हाथ की हथेली का नियम

C Fleming's left hand rule | फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम

D Fleming's right hand rule | फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम

66 What is the formula to calculate the current taken by D.C shunt motor armature? | D.C शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है?

 $\mathbf{\Delta} \qquad \mathsf{I}_{\mathsf{a}} = \frac{\mathsf{V}}{\mathsf{R}_{\mathsf{a}}}$

 $\mathbf{B} = \frac{\mathsf{E}_{\mathsf{b}}}{\mathsf{R}_{\mathsf{a}}}$

 $\mathbf{C} \qquad \mathsf{I}_{\mathsf{a}} = \frac{\mathsf{V} - \mathsf{E}_{\mathsf{b}}}{\mathsf{R}_{\mathsf{a}}}$

 $\mathbf{D} \qquad \mathsf{I}_{\mathsf{a}} = \frac{\mathsf{V} + \mathsf{E}}{\mathsf{R}_{\mathsf{a}}}$

67 Which rule is applied to identify the direction of flux in DC motor? | डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है?


A Cork's screw rule | कॉर्क स्क्रू नियम

B Right hand grip rule | दाहिना हाथ पकड़ नियम

C Fleming's left hand rule | फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम

D Fleming's right hand rule | फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम

68 Name the type of DC motor. | डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें।



A Shunt motor | शंट मोटर

B Series motor । श्रेणी मोटर

C Long shunt compound motor | लंबी शंट कंपाउंड मोटर

D Short shunt compound motor | शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर

69 What is the formula to calculate back EMF in a DC motor? | DC मोटर में EMF की गणना करने का सूत्र क्या है?


 $\mathbf{A} \quad E_b = \frac{ZNP}{\varphi 60 A}$

 $\mathbf{B} \quad E_b = \frac{NP}{Z \varphi 60 A}$

 $\mathbf{C} \qquad E_b = \frac{\varphi \, Z \, N \, P}{60 \, A}$

 $\mathbf{D} \quad E_b = \frac{60 \, A \, \varphi}{Z \, N \, P}$

70 What is the name of the equipment? | उपकरण का नाम क्या है?



A Megger | मेगर

- B Earth resistance tester । भ्र प्रतिरोध परीक्षक
- C Internal growler | आंतरिक ग्राउलर
- D External growler | बाहरी ग्राउलर
- 71 What is the name of winding, if coil pitch is less than pole pitch? | यदि क्वाइल पिच, पोल पिच से कम है, तो वाइंडिंग का नाम क्या है?
- A Full pitch winding | पूर्ण पिच क्ंडलन
- B Half pitch winding | अर्ध पिच कुंडलन
- C Long chorded winding | लंबी कोर्डेड वाइंडिंग
- D Short chorded winding | शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग
- 72 What is the purpose of series resistor connected with holding coil in a D.C four point starter? | डी सी चार पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है?
- A Limit the current in holding coil | होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें
- B Increase the current in holding coil | होल्डिंग कॉइल में करंट बढाएं
- C Increase the voltage in holding coil | कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाएं
- D Decrease the voltage in holding coil | होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज कम करें
- 73 Which speed control method of D.C series motor is used for electric train? | D.C सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है?
- A Field diverter method | फील्ड डायवर्टर विधि
- B Field tapping method | फील्ड टेपिंग विधि
- C Armature diverter method | आर्मेचर डायवर्टर विधि
- **D** Supply voltage control method | आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि
- 74 Why shunt field coil is connected in series with holding coil in D.C three point starter? | शंट फील्ड कॉइल को D.C थ्री पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है?


- A Increase the holding coil current | होल्डिंग कॉडल करंट बढाएं
- B Decrease the holding coil current | होल्डिंग कॉइल करंट घटाएं
- **C** Protect the shunt field from over current | शंट फील्ड को करंट से बचाएं
- D Protect the motor in case of open in shunt field । शंट फ़ील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें
- 75 Why the direction of rotation is changed only by changing the armature current direction in a D.C compound motor? | D.C मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है?
- A Maintain rated speed | रेटेड गति बनाए रखें
- B Maintain motor characteristics | मोटर विशेषताओं को बनाए रखें
- C Avoid armature reaction effect | आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचें
- Prevent motor from over loading | मोटर को ओवर लोडिंग से रोकें
- 76 Which speed control methods offers below normal speed in DC shunt motor? | डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती हैं?
- A Field control method | क्षेत्र नियंत्रण विधि
- B Voltage control method | वोल्टेज नियंत्रण विधि
- C Armature control method | आर्मेचर नियंत्रण विधि
- D Ward Leonard system of speed control | गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड प्रणाली
- 77 Why starters are required to start D.C motors in industries? | उद्योगों में D.C मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है?
- A Regulate the field voltage | क्षेत्र वोल्टेज को विनियमित करें
- B Reduce the armature current | आर्मेचर करंट को कम करें


- C Control the armature reaction | आर्मेचर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें
- D Smooth operation of motors | मोटरों का सुचारू संचालन
- 78 Which insulating material belongs to class 'B' insulation? | कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के क्चालक की है?
- A Cotton | कपास
- **B** Bamboo | बांस
- C Fiber glass | फाइबर ग्लास
- D Leatheroid paper | चमड़े का कागज
- 79 What is the temperature value of class 'F' insulation? | श्रेणी 'एफ' इन्सुलेशन का तापमान मान क्या है?
- **A** 90°C
- **B** 105°C
- **C** 120°C
- **D** 155°C
- 80 Which type of D.C motor is used for constant speed drives? | निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की D.C मोटर का उपयोग किया जाता है?
- A DC series motor | डीसी श्रेणी मोटर
- B DC shunt motor | डीसी शंट मोटर
- **C** Differential long shunt compound motor | डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर
- D Differential short shunt compound motor | डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर
- 81 Which type of DC motor is used in elevators? | लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है?
- A DC series motor | डीसी श्रेणी मोटर
- B DC shunt motor | डीसी शंट मोटर
- **C** DC differential compound motor | डीसी डिफरेंशियल यौगिक मोटर
- D DC cumulative compound motor | डीसी संचयी यौगिक मोटर

- 82 Which method of speed control gives below the rated speed in DC series motor? | गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है?
- A Field diverter method | फील्ड डायवर्टर विधि
- B Tapped field method | टेप्ड क्षेत्र विधि
- C Voltage control method | वोल्टेज नियंत्रण विधि
- D Armature diverter method | आर्मेचर डायवर्टर विधि
- 83 What is the effect, if a four point starter resistance is cutoff during running? | क्या प्रभाव है, अगर चलने के दौरान चार बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कटऑफ है?
- A Motor stopped | मोटर बंद हो जाएगी
- B Runs at slow speed | धीमी गति से चलता है
- C Runs at very high speed | बहुत तेज गति से चलता है
- D Runs at reverse direction | उल्टी दिशा में चलता है
- 84 Why carbon composition brush requires in the armature circuit to operate the D.C motor? | D.C मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है?
- A Increases the starting torque | प्रारंभिक बलाघूर्ण को बढ़ाता है
- **B** Protects from armature reaction | आर्मेचर प्रतिक्रिया से बचाता है
- C Protects armature from over loading | अति भारण से आर्मेचर की रक्षा करता है
- D Reduces the spark in the commutator segment | कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है
- 85 Why series motor produce high torque and speed initially without load? | सीरीज़ मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलाघूर्ण और गति क्यों पैदा करती है?
- A Absence of back emf | बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति
- B Load current flows through field winding |

- फ़ील्ड वाइंडिंग के माध्यम से लोड करंट प्रवाह होता है
- C Armature current and field current are same | आर्मेचर करंट और फील्ड करंट समान होते हैं
- D Series field winding wound with thick wire | मोटी तार के साथ श्रेणी क्षेत्र वाइंडिंग तार
- 86 Why the series field is short circuited at the time of starting in differential compound motor? | डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघ्पथित क्यों किया जाता है?
- A To reduce the starting current | प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए
- B To increase the speed of motor | मोटर की गति बढ़ाने के लिए
- C To decrease the speed of motor | मोटर की गति को कम करने के लिए
- D To maintain proper direction of rotation | रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए
- 87 Which is the most effective method of balancing armature? | आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है?
- A Static balancing | स्थैतिक संतुलन
- B Dynamic balancing | गतिशील संत्लन
- C Attached with counter balancing | काउंटर संतुलन के साथ संलग्न
- D Plugged with lead weight balancing | सीसा भार संतुलन के साथ प्लग किया गया
- 88 Which material is used for starting resistance of DC starters? | डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है?
- A Eureka | यूरेका
- B Nichrome | नाइक्रोम
- C Manganin | मैन्गानिन
- **D** Constantine | कांस्टेंटाइन
- 89 Which DC compound motor is operated at constant speed under varying load? | किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग-अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है?


- A Differential long shunt | डिफरेंशियल लॉन्ग शंट
- B Cumulative long shunt | संचयी लंबे शंट
- C Differential short shunt | विभेदक लघ् शंट
- D Cumulative short shunt | संचयी लघु शंट
- 90 How No volt coil is connected in a three point starter with DC shunt motor? | डीसी शंट मोटर के साथ तीन पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है?
- A Directly connected to supply | सीधे आपूर्ति से जुड़ा हुआ
- B Connected in series with armature | आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है
- **C** Connected in parallel with armature | आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा ह्आ है
- D Connected in series with shunt field | शंट फ़ील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा ह्आ है
- 91 Which type of armature winding is illustrated? | किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है?





- A Duplex lap winding | ड्प्लेक्स लैप वाइंडिंग
- B Triplex lap winding | ट्रिपलेक्स लैप वाइंडिंग
- C Simplex lap winding | सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग
- **D** Quadruplex lap winding | क्वाड्डप्लेक्स लैप वाइंडिंग
- 92 Which growler test for armature is illustrated? | आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है?


Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1



- A Open coil test | खुली कुंडली परीक्षण
- B Grounded coil test | जमीन का तार परीक्षण
- C Shorted coil test | लघुपथित कुंडल परीक्षण
- D Shorted commutator test | लघुपथित कम्यूटेटर परीक्षण
- 93 Which speed control method is applied to obtain both below normal and above normal speed in DC motor? | डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है?
- A Field control method | क्षेत्र नियंत्रण विधि
- **B** Armature control method | आर्मेचर नियंत्रण विधि
- C Tapped field speed control | टैप फ़ील्ड गति नियंत्रण
- D Ward Leonard speed control | वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण
- 94 Why commutators are sparking heavily? | कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है?
- A Incorrect brush position । ब्रश की गलत स्थिति
- B Incorrect field connection | गलत फील्ड कनेक्शन
- C Incorrect direction of rotation | घूर्णन की गलत दिशा
- D Incorrect armature connection | गलत आर्मेचर कनेक्शन
- 95 What is the action of the induced emf in a running D.C motor? | चल रही D.C मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है?
- A Assists the applied voltage | लागू वोल्टेज की


सहायता करता है

- B Opposes the applied voltage | लागू वोल्टेज का विरोध करता है
- C Increases the armature current | आर्मेचर करंट को बढ़ाता है
- D Decreases the armature current | आर्मेचर करंट को घटाता है
- **96** Which motor has this characteristics curve? | किस मोटर में यह विशेषता है?



- A Series motor । श्रेणी मोटर
- B Shunt motor | शंट मोटर
- C Cumulative compound motor | संचयी यौगिक मोटर
- D Differential compound motor | विभेदक यौगिक मोटर
- 97 What is the purpose of resistor connected with holding coil in 4 point starter? | 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है?
- A Limit current in NVC | एनवीसी में धारा सीमा
- B Protect the coil from short circuit | शॉर्ट सर्किट से कॉइल को स्रक्षित रखें
- Protect the motor from overload | मोटर को ओवरलोड से बचाएं
- D Protect the armature from short circuit | शॉर्ट सर्किट से आर्मेचर को सुरक्षित रखें
- 98 Why the D.C series motor field winding is wound with thick wire? | D.C श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है?
- A To regulate field voltage | फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए

- B To carry the load current | लोड करंट को ले जाने के लिए
- C To keep maximum inductance | अधिकतम प्रेरण रखने के लिए
- D To reduce the armature reaction | आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए
- 99 Which type of speed control of D.C series motor? | D.C श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है?



- A Field parallel method | क्षेत्र समानांतर विधि
- B Field diverter method | फील्ड डायवर्टर विधि
- C Field tapping method | फील्ड टेपिंग विधि
- D Armature diverter method | आर्मेचर डायवर्टर विधि
- 100 Which type of D.C motor is suitable for shearing machines? | कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की D.C मोटर उपयुक्त है?
- A Shunt motor | शंट मोटर
- B Series motor । श्रेणी मोटर
- C Cumulative compound motor | संचयी यौगिक मोटर
- D Differential compound motor | विभेदक यौगिक मोटर
- 101 Where D.C compound motors are preferred? | कहाँ D.C मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है?
- A Constant load requirements | लगातार लोड आवश्यकताएं
- B Constant speed requirements | नियत गति की आवश्यकताएं

- C High starting torque requirements | उच्च आरंभिक बलाघूर्ण आवश्यकताएं
- D Constant speed under varying load requirements | अलग-अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति
- **102** What is the necessity of starter for D.C motor? | D.C मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है?
- A Limit the field current | फ़ील्ड धारा को सीमित करें
- B Limit the field voltage | फ़ील्ड वोल्टेज को सीमित करें
- C Control the motor speed | मोटर की गति को नियंत्रित करें
- D Limit the armature current | आर्मेचर करंट को सीमित करें
- 103 Which type of instrument is used to test the armature winding? | आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है?
- A Megger | मेगर
- B Growler | ग्राउलर
- C Multimeter | मल्टीमीटर
- D Ohmmeter | ओहममीटर
- 104 Why the holding coil of a 3 point starter is connected in series with shunt field? | 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फ़ील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है?
- A To limit the load current | लोड करंट को सीमित करने के लिए
- B To run motor at low voltage | कम वोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए
- C To hold the handle plunger firmly | प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए
- D To protect the motor from high speed | उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए


Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1

- 105 What is the best method to change the DOR of a compound motor without change of its characteristics? | किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले, DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है?
- A Change armature current direction | आर्मेचर धारा दिशा बदलें
- B Change shunt field current direction | शंट फ़ील्ड धारा दिशा बदलें
- C Change series field current direction । श्रेणी फ़ील्ड धारा दिशा बदलें
- D Change the current in armature and shunt field together | आर्मेचर और शंट फील्ड में करंट को एक साथ बदलें
- 106 What is the purpose of NVC connected in series with the field in 3 point starter? | 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है?
- A To improve the torque | बलाघूर्ण को सुधारने के लिए
- B Reduce the field current | फ़ील्ड करंट कम करें
- **C** To decrease the back emf | बैक EMF को कम करने के लिए
- D To prevent increase in speed | गति में वृद्धि को रोकने के लिए
- 107 Which type of DC motor is used for sudden application of heavy loads? | भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है?
- A Shunt motor | शंट मोटर
- B Series motor । श्रेणी मोटर
- C Differential compound motor | विभेदक यौगिक मोटर्स
- D Cumulative compound motor | संचयी यौगिक मोटर्स
- 108 Which speed control method is used in food mixture motors? | खादय मिश्रण मोटर्स में किस गति

नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है?


- A Voltage control method | वोल्टेज नियंत्रण विधि
- B Field diverter control method | फ़ील्ड डायवर्टर नियंत्रण विधि
- C Armature diverter method | आर्मेचर डायवर्टर विधि
- D Series field tapping method | श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि
- 109 Which speed control system provides a smooth variation of speed from zero to above normal? | कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है?
- A Field control | क्षेत्र नियंत्रण
- B Armature control | आर्मेचर नियंत्रण
- C Field diverter control | फ़ील्ड डायवर्टर नियंत्रण
- **D** Ward-Leonard system control | वार्ड-लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण
- **110** What is the purpose of tapes in winding? | वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है?
- A Insulate slots | स्लॉट्स को इंस्लेट करें
- B Bind the coils | कॉइल को बांधें
- C Wrap the conductor | कंडक्टर लपेटें
- D Insulate exposed conductors | खुले कंडक्टरों को इन्स्लेट करें
- 111 Which type of DC armature winding the front pitch (Y_F) is greater than back pitch (Y_B) ? | किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच (वाईएफ) पीछे की पिच (वाईबी) से अधिक है?
- A Lap winding | लैप वाइंडिंग
- B Wave winding | वेव वाइंडिंग
- C Progressive winding | प्रोग्रेसिव वाइंडिंग
- **D** Retrogressive winding | रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग
- 112 What reduces the cross sectional area of core material for VA rating? | वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है?

- A Dynamo sheet | डायनमो शीट
- B Low alloy sheet | कम मिश्र धात् की चादर
- C High alloy sheet | उच्च मिश्र धात् की चादर
- D Normal steel sheet । सामान्य स्टील शीट
- 113 How to obtain opposite polarity in adjacent poles of a 4 pole DC motor? | 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें?
- A Varying the number of turns in coil | कुंडल में घुमावों की संख्या को बदलना
- **B** Making series connection of coils | कॉइल्स की श्रेणी संयोजन बनाना
- C Making parallel connection of coils | कॉइल के समानांतर संयोजन बनाना
- D Making current flow in different direction | धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना
- 114 What is the operation in the rewinding process? | रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है?




- A Cleaning of slots | खांचों की सफाई
- B Removing of winding | वाइंडिंग निकालना
- C Removing of wedges | वेजेज को हटाना
- D Cutting of winding wire | वाइंडिंग तार काटना
- 115 Which insulating material used in winding is a highly non -hygroscopic and possess good electrical strength? | वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर-हीग्रोस्कोपिक(नमी न सोखने वाली) है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है?
- A Empire cloth | एम्पायर कपडा
- B Triplex paper | ट्रिपलेक्स पेपर

- C Millinex paper | मिलिनेक्स पेपर
- D Leatheroid paper | चमड़े का कागज
- 116 Which type of armature winding is illustrated? | किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है?



- A Triplex wave winding | ट्रिपलेक्स वेव वाइंडिंग
- B Duplex wave winding | ड्यूपलेक्स वेव वाइंडिंग
- C Progressive lap winding | प्रगतिशील लैप वाइंडिंग
- D Retrogressive lap winding | रिट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग
- 117 Calculate the average pitch (YA) for retrogressive wave winding, if No. of armature conductor = 14 No. of slots = 7 No. of poles = 2 | रिट्रॉग्रेसिव वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिच (YA) की गणना करें, यदि, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या=14, स्लॉट की संख्या=7, ध्रवों की संख्या=2
- **A** 4
- **B** 6
- **C** 8
- **D** 14
- 118 Which type of test is illustrated for the armature after rewound? | प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है?


Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1



- A Open coil test | खुली कुंडली परीक्षण
- B Shorted coil test | लघुपथित कुंडल परीक्षण
- C Voltage drop test | वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण
- D Grounded coil test | ग्राउंडेड कॉइल परीक्षण
- 119 Why the newly rewound armature must be preheated before varnishing? | वार्निशिंग से पहले नए रीवाउंड आर्मेचर को गरम क्यों किया जाना चाहिए?
- A Drive out the moisture from it | इससे नमी को बाहर निकालें
- **B** Help for quick drying of varnish | वार्निश के त्वरित स्खाने के लिए मदद
- C Make easy to penetrate varnish inside | अंदर वार्निश घ्सना आसान बनाएं
- D Maintain uniform spreading of varnishing | वार्निशिंग के समान प्रसार को बनाए रखें
- 120 How the direction of rotation of a DC compound motor is changed? | डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है?
- A By changing the direction of armature current | आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर
- **B** By interchanging the supply terminals | आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में करके
- C By changing the direction of both field and armature current | क्षेत्र और आर्मेचर दोनों की दिशा बदलकर
- D By changing the direction of series field current । श्रृंखला क्षेत्र की धारा की दिशा बदलकर
- 121 What is the effect in a D.C shunt motor, if its supply terminals are interchanged? | डी सी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है, यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को

आपस में बदल दिया जाता है?


- A Runs in slow speed | धीमी गति से चलती है
- B Runs in high speed | तेज रफ्तार में चलती है
- **C** Runs in the same direction | एक ही दिशा में चलता है
- D Runs in the reverse direction | उल्टी दिशा में चलता है
- 122 What is the speed, if field winding of a DC shunt motor is in open circuit? | यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो, तो गति क्या है?
- A Stop running | चलना बंद हो जायेगा
- B Motor runs normally | मोटर सामान्य रूप से चलती है
- C Runs at slow speed | धीमी गति से चलती है
- **D** Runs in very high speed | बहुत तेज गति में चलती है
- 123 What is the reason for reduction in speed of a D.C shunt motor from no load to full load? | शून्य भार से पूर्ण भार में डी सी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है?



- A Shunt field current increases | शंट फील्ड करंट बढता है
- B Shunt field current decreases | शंट फील्ड करंट घटता है
- **C** Armature voltage drop increases | आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है
- **D** Armature voltage drop decreases | आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है

Reviewed and updated on: 01st November 2019 Version 1.1

124 Which winding fault is determined by the test? | कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा जात किया जाता है?



- A Open coil fault | खुली कुंडली दोष
- B Short coil fault | लघुपथित कुंडल दोष
- C Grounded coil fault | ग्राउंडेड कॉइल फॉल्ट
- D Grounded core fault । ग्राउंड कोर फॉल्ट

Answers:

57 - D | 58 - C | 59 - D | 60 - A | 61 - A | 62 - A |
63 - C | 64 - A | 65 - D | 66 - C | 67 - C | 68 - D |
69 - C | 70 - D | 71 - D | 72 - A | 73 - A | 74 - D |
75 - B | 76 - C | 77 - B | 78 - C | 79 - D | 80 - B |
81 - D | 82 - D | 83 - B | 84 - D | 85 - A | 86 - D |
87 - B | 88 - A | 89 - B | 90 - D | 91 - A | 92 - A |
93 - D | 94 - A | 95 - B | 96 - C | 97 - A | 98 - B |
99 - A | 100 - C | 101 - D | 102 - D | 103 - B |
104 - D | 105 - A | 106 - D | 107 - D | 108 - D |
114 - C | 115 - C | 116 - C | 117 - B | 118 - B |
119 - A | 120 - A | 121 - C | 122 - D | 123 - C |